

MANUAL DE LAVAGEM

Cada peça exige um tipo de conservação diferente. Para te ajudar a cuidar corretamente das suas roupas, a Canal Concept traduz para você o que significa cada símbolo das etiquetas.

LAVAGEM



Temperatura máxima de lavagem 95°C; Processo normal.



Temperatura máxima de lavagem 70°C; Processo normal.



Temperatura máxima de lavagem 60°C; Processo normal.



Temperatura máxima de lavagem 60°C; Processo suave.



Temperatura máxima de lavagem 50°C; Processo normal.



Temperatura máxima de lavagem 50°C; Processo suave.



Temperatura máxima de lavagem 40°C; Processo normal.



Temperatura máxima de lavagem 40°C; Processo suave.



Temperatura máxima de lavagem 40°C; Processo muito suave.



Temperatura máxima de lavagem 30°C; Processo normal.



Temperatura máxima de lavagem 30°C; Processo suave.



Temperatura máxima de lavagem 30°C; Processo muito suave.



Lavagem à mão; Temperatura máxima 40°C.



Não lavar.

ALVEJAMENTO



Não alvejar/ não branquear.



Não é permitido alvejantes clorados, apenas oxigênio.



É permitido qualquer agente de alveamento oxidante.

SECAGEM EM TAMBOR



Não secar em tambor.



Secagem em tambor; Temperatura normal; Temperatura de exaustão máxima 80°C.



A secagem em tambor é possível; Secagem em baixa temperatura; Temperatura de exaustão máxima 60°C.

SECAGEM NATURAL



Secagem em varal.



Secagem na horizontal.



Secagem por gotejamento.



Secagem na horizontal por gotejamento.



Secagem em varal à sombra.



Secagem na horizontal à sombra.



Secagem por gotejamento à sombra.



Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.

PASSADORIA



Não Passar.



Temperatura máxima da base do ferro a 110 °C sem vapor.



Temperatura máxima da base do ferro a 150 °C.



Temperatura máxima da base do ferro a 200 °C.

LIMPEZA A SECO



Não limpar a seco.



Limpeza a seco profissional em tetracloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F; Processo normal.



Limpeza a seco profissional em tetracloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F; Processo suave.



Limpeza a seco profissional de processo normal com hidrocarboneto (temperatura de destilação entre 150°C e 210°C ponto de fulgor entre 38°C e 70°C); Processo normal.



Limpeza a seco profissional de processo suave com hidrocarboneto (temperatura de destilação entre 150°C e 210°C ponto de fulgor entre 38°C e 70°C); Processo suave.

LIMPEZA PROFISSIONAL



Não limpar a úmido.



Limpeza a úmido profissional; Processo normal.



Limpeza a úmido profissional; Processo suave.



Limpeza a úmido profissional; Processo muito suave.